

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Praxisstempel:

Datum:
Verantwortlich: Praxisinhaber

Unterschrift

Gefahrstoffbezeichnung

Dürr MD 530
Abdruckdesinfektion (Phosphorsäure (2 - 7 %))

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahren für den Menschen

Achtung. Verursacht schwere Augenreizung

Gefahren für die Umwelt

Das Produkt ist bei der im Abwasser auftretenden Verdünnung biologisch abbaubar, größere Mengen des Konzentrates nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/ Grundwasser gelangen lassen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Ab-/Umfüllen: Flasche mit Vorsicht öffnen und handhaben

Lagerung: Nur im Originalgebinde aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.



Organisatorische Schutzmaßnahmen

Beschränkungen für Beschäftigte:

Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.



Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Handschutz: Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

Augenschutz: Schutzbrille tragen



Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten



Verhalten im Gefahrfall



Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Bei Brand vorhandene Feuerlöscher einsetzen. geeignetes Löschmittel: Wasser, Schaum.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.



Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 112

D-Arzt: Siehe "Aushangpflichtige Informationen"

Rettungsstelle: 112

Ersthelfer: Zahnarzt

Erste Hilfe



Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. **Kein** Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: Bei auftretender Reizung für Frischluft sorgen.

Nach Kleidungskontakt: Kleidung wechseln

Sachgerechte Entsorgung



Abfallschlüssel nach AVV:
Abfallbezeichnung:

20 01 14 Säuren
EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.