

Checkliste zum Austausch alter TI-Zertifikate bis 30.06.2026

Der Austausch konzentriert sich auf TI-Komponenten der Generation G 2.0.

Betroffene TI-Komponente	Woran erkenne ich einen nötigen Austausch?	Bis wann muss der Austausch umgesetzt sein?	Welche Auswirkung hat ein Funktionsverlust?
eHBA (elektronischer Zahnarzttausweis mit Chip)	Bezeichnung „G2.0“ auf Kartenrückseite, unabhängig zur Kartengültigkeit	30.06.2026	Funktionsverlust der Signatur für EBZ, eAU, eRezept
SMC-B (Praxisausweis)	G2.0 Bezeichnung / Anzeige in PVS: „SMC-B-Zertifikat nicht ECC-fähig“ / Ankündigung des Kartenanbieters	30.06.2026	Funktionsverlust zum Zugang TI und Nutzung der TI-Anwendungen
Geräte-SIM-Karte des stationären Kartenterminals (gSMC-KT)	G2.0 Bezeichnung, Anzeige in PVS: „gSMC-KT-Zertifikat nicht ECC-fähig“	31.12.2026	Funktionsverlust zur Verbindung mit Konnektor, Zugriffsberechtigungen zum Lesen und Signieren für eGKs, eHBA, SMC-B